

EN - DIGITAL DEPTH GAUGE/D60

Thank you for purchasing this Trend product, which should give lasting performance if used in accordance with these instructions.

TECHNICAL DATA

- Hole Depth Measuring Range: 0 - 80mm (0 - 3 1/8")
- Working Temperature: 0°C - +50°C
- Working Current: ≤ 100µA
- Readout Accuracy: 0.1mm (0.004")
- Max. Measuring Speed: 1.5m/s (60in/s)
- Power Life: 1500 hrs
- Battery: CR2032 3V Lithium Battery
- Shipping & Storage Temperature: 10°C to +70°C
- Hole Depth: 0 - 50.8mm (0 - 2")
- Working Humidity: ≤ 85%RH
- Resolution: 0.05mm (0.002")
- Repeatability: 0.1mm (0.004")
- Protection Level: IP50
- EMC Level: 2
- Weight: 92g

CE DECLARATION OF CONFORMITY

This product conforms to EMC Directive 2014/30/EU.

UK CA DECLARATION OF CONFORMITY

This product conforms with UK Statutory Instruments 2016 No. 1091 - The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016.

⚠ Denotes risk of personal injury, loss of life or damage to the tool in case of no observance of the instructions.

INTENDED USE

This accessory is intended to be used to set the depth of cut of a router cutter or saw blade. It can also be used to measure hole depths up to 50.8mm deep. Do not install into high vibration machines.

SAFETY

Read and understand the instruction sheet carefully before using. This is a sensitive precision tool. Do not disassemble or drop it. Please note the sharp edges, avoid scratching. Store out of reach of children. Do not use as a toy or as a weapon. Risk of trapping hand/finger between rule and alloy butt.

PLEASE KEEP THESE INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE. Users must be competent in using woodworking equipment before using our products. Consider working environment before using tools. Ensure working position is comfortable and component is clamped securely. Please keep children and visitors away from tools and work area. All tools have a residual risk so must therefore be handled with caution.

DESCRIPTION OF PARTS - (Fig.1)

- A** Rule with scale
- B** Battery container
- C** Locking screw
- D** LCD display
- E** mm/inch/fraction button
- F** On/off button
- G** INC/ABS button
- H** Depth pin park
- I** Depth pin
- J** Base magnet
- K** Small rebate clip (supplied fitted to rule)
- L** Leg

OPERATION - (Fig.2)

ON/OFF Button

- Short press ON/OFF to turn on, under ABS mode short press it to set zero. Long press over 3 seconds to shut off. LCD auto shut off function in 5 minutes.

IMPORTANT!

To conserve battery life ensure the long press ON/OFF is used to switch off the unit. The auto-shut off will only turn off the LCD.

mm/Inch/Fraction Button

- Short press mm/inch/fraction to convert between the three modes. Under fraction mode, within 1/32" ±0.004" readout will convert the number after radix point into fraction display. Outside radix point the display will ash "in".

INC/ABS Button

- Short press to convert between INC mode and ABS mode. Enter INC mode at the same time to set ZERO (display will show "INC"), enter ABS mode and the LCD will display "ABS". ABS mode is for measuring single amounts from zero. INC mode is for measuring from a past point.

Absolute Measuring (ABS) - (Fig.2)

- Short press ON/OFF to turn on, short press INC/ABS to convert to ABS mode (LCD will display ABS symbol). Short press ON/OFF to set to zero. The measuring number is now absolute number.

Relative Measuring (INC) - (Fig.3)

- The gauge can convert to INC mode at any position and at the same time set to zero (display will show INC symbol). The measuring number is now the relative number.

Depth Pin

- The gauge has a depth pin that can be fitted onto the end of the rule to measure hole depths. When not used the pin can be parked on the depth pin park housing tabs.

Small Rebate Clip

- The gauge has a small rebate clip that can be fitted onto the end of the rule to allow setting of the cutting tool for small rebates of size 4mm x 4mm or less on a router table. The clip allows the rule to be flush with the back of the gauge legs. The clip is not needed for setting tool rebate sizes over 4mm x 4mm.

WARNING!

The small rebate clip is a push fit onto the pins. Ensure clip is firmly fitted to rule and periodically check fit. When not used for small rebates please store clip carefully in the product packaging to prevent accidental departure of the clip from the rule. If clip does come off accidentally in use ensure that it has not fallen inside the machine.

Scale Rule Locking Knob - (Fig.4)

- Rotate knob clockwise to tighten the scale rule.
- Rotate knob anti-clockwise to loosen the scale rule

Battery Fitting and Replacement - (Fig.5)

- To fit or replace battery pull the tab on the top of the LCD.
- Pull out the battery container.
- Remove the old battery. Insert the new battery type CR2032 3v.
- Ensure negative pole of the battery is uppermost. The positive pole is on the underside of the battery.
- Push the battery container back in carefully. Do not tilt or twist.

Battery Care

WARNING! Insert battery correctly (+/-). (1) KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Swallowing may lead to serious injury or death in as little as 2 hours due to chemical burns and potential perforation of the esophagus. Immediately see a doctor. Keep original packaging until ready to use. Dispose of used batteries immediately. (2) Risk of injury due to fire, explosion or leakage. Do not disassemble, charge, crush or expose to fire or high temperatures or water. Do not mix used and new batteries, different brands or types.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
No display or ambiguous reading.	Lower voltage, no battery or incorrect installation of battery.	Reinstall battery or replace battery.
Flashing number	Low voltage.	Replace battery.
Number skip or frozen display.	Internal error.	Remove battery, wait one minute and replace.
Frozen display and buttons not working.	One of the buttons may be stuck.	Release stuck button by gently sliding up or down slightly.

MAINTENANCE

The rule has been designed to operate for a long period of time with the minimum of maintenance. Continual satisfactory operation depends upon proper tool care and regular cleaning.

Cleaning

- Clean with a soft cloth. Do not use an organic solvent to clean the gauge. Take care to protect against water and corrosion. Do not disassemble.

Storage

- Return to packaging after use if it is not to be used for a long time. Store rule in a dry and shady place. Never leave it outside or in a wet environment. Before storing, it is recommended to wipe surfaces with an anti-rust oil.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Recycle raw materials instead of disposing as waste. Packaging should be sorted for environmental-friendly recycling. Separate collection. This product must not be disposed of with normal household waste.

Household User

Local regulations may provide for separate collection of electrical products from the household, at municipal waste sites or by retailer when you purchase a new product.

Please call Trend Customer Services for advice as to how to dispose of unwanted Trend electrical products in an environmentally safe way or visit www.trend-uk.com

Business User

Please call Trend Customer Services for disposal of unwanted Trend electrical products.

Batteries and the Environment

This unit uses Lithium Ion (Li-Ion) batteries. When battery pack needs replacing, we recommend the following: Discharge the energy from the batteries by running them down completely and then remove from the tool.

Li-Ion cells are recyclable so do not throw them away with household waste. They may end up in an incinerator or landfill, which must be avoided.

Instead, take the batteries to a Trend Service Agent, your local Trend Stockist or a local recycling station. If necessary contact your local municipality for disposal information. The collected batteries will be disposed of properly and/or used for recycling purposes.

The attention of UK users is drawn to The Provision and Use of Work Equipment Regulations 1998, and any subsequent amendments. Users should also read the HSE/HSC Safe Use of Woodworking Machinery Approved Code of Practice and Guidance Document and any amendments. Users must be competent in woodworking equipment before using our products.

GUARANTEE

All Trend products are guaranteed against any defects in either workmanship or material, except products that have been damaged due to improper use or maintenance.

DE - DIGITALER TIEFENMESSER/D60

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt von Trend entschieden haben. Bitte beachten Sie diese Bedienungsanleitung. Nur so wird eine dauerhafte Leistung sichergestellt.

TECHNISCHE DATEN

- Messbereich Lochtiefe: 0-80 mm (0-3 1/8")
- Betriebstemperatur: 0 °C bis +50 °C
- Betriebsstrom: ≤ 100 µA
- Anzeigegenauigkeit: 0,1 mm (0,004")
- Maximale Messgeschwindigkeit: 1,5 m/s (60 in/s)
- Betriebsdauer: 1500 Std
- Batterie: CR2032 3 V Lithium-Batterie
- Transport- und Lagertemperatur: 10 °C bis +70 °C
- Lochtiefe: 0-50,8 mm (0-2")
- Betriebsfeuchtigkeit: ≤ 85% rel. Luftfeuchte
- Auflösung: 0,05 mm (0,002")
- Wiederholbarkeit: 0,1 mm (0,004")
- Schutzklasse: IP50
- EMV-Stufe: 2
- Gewicht: 92 g

CE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Produkt entspricht der EMV-Richtlinie 2014/30/EU.

⚠ Bezeichnet die Gefahr von Personenschäden, Lebensgefahr oder Beschädigung des Werkzeugs bei Nichtbeachtung der Anweisungen.

VERWENDUNGSZWECK

Dieses Messgerät dient zur Einstellung der Schnitttiefe eines Fräsers oder Sägeblatts. Es kann auch zur Messung von Bohrlöchern von bis zu 50,8 mm Tiefe verwendet werden. Nicht an Maschinen mit hoher Vibration installieren.

SICHERHEIT

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch. Es handelt sich hierbei um ein empfindliches Präzisionswerkzeug. Zerlegen Sie das Produkt nicht und lassen Sie es nicht fallen. Bitte beachten Sie die scharfen Kanten, vermeiden Sie Kratzer. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht als Spielzeug oder Waffe verwenden. Klemmgefahr für Hand/Finger zwischen Lineal und Stoß.

BITTE BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AN EINEM SICHEREN ORT AUF.

Vor der Verwendung unserer Produkte müssen die Benutzer mit Holzbearbeitungsmaschinen vertraut sein. Beachten Sie Ihre Arbeitsumgebung, bevor Sie Werkzeuge verwenden. Vergewissern Sie sich, dass die Arbeitsposition komfortabel ist und das Bauteil sicher eingespannt ist. Halten Sie Kinder und Besucher von Werkzeugen im Arbeitsbereich fern. Alle Werkzeuge besitzen ein Restrisiko und müssen daher mit Vorsicht behandelt werden.

BESCHREIBUNG DER TEILE - (Fig.1)

- A** Lineal mit Skala
- B** Batteriefach
- C** Arretierschraube
- D** LCD-Anzeige
- E** mm/inch/fraction [mm/Zoll/Bruch]-Taste
- F** On/Off [Ein/Aus]-Taste
- G** INC/ABS-Taste
- H** Halterung für Tiefenmessstift
- I** Tiefenmessstift
- J** Standfußmagnet
- K** Kleiner Anschlagclip (bei Lieferung an Lineal montiert)
- L** Standfuß

DIE OPERATION - (Fig.2)

ON/OFF [Ein/Aus]-Taste


- Zum Einschalten kurz die Taste ON/OFF [Ein/Aus] drücken: Im ABS-Modus die Taste kurz drücken, um den Nullpunkt



trend
tool technology

DIGITAL DEPTH GAUGE/D60

EN Original Instructions
DE Übersetzung Der Originalanleitung
FR Traduction Des Instructions Originales
NL Vertaling Van De Originale Instructies
DK Oversættelse Af De Originale Instruktioner
SE Översättning Av De Ursprungliga Instruktionerna
NO Översettelse Av De originale Instruktionene
FI Alkuperäisten Ohjeiden Suomennos



INST/GAUGED60 2.0



Trend Machinery & Cutting Tools Ltd.
Wattford, WD24 7TR, England
www.trend-uk.com

EU Importer:
Trend Tool Technology Ltd.
3rd Floor, Kilmore House,
Park Lane, Spencer Dock,
Dublin 1, Ireland

© Trend Machinery & Cutting Tools Ltd. 2021.
® All trademarks acknowledged E&OE



einzustellen. Zum Abschalten des Messgeräts die Taste länger als 3 Sekunden drücken. Die LCD-Anzeige wird automatisch nach 5 Minuten abgeschaltet.

WICHTIG!

Um die Akkulaufzeit zu erhalten, drücken Sie Taste ON/OFF (Ein/Aus) so lange, bis das Messgerät abgeschaltet ist. Die automatische Abschaltung schaltet nur die LCD-Anzeige aus.

mm/inch/fraction [mm/Zoll/Bruch]-Taste

• Drücken Sie kurz die Taste mm/inch/fraction [mm/Zoll/Bruch], um gleichzeitig den drei Modi zu wechseln. Im Modus Fraction [Bruch] wandelt die Anzeige in Schritten von 1/32" ±0,004" den Messwert nach dem Dezimalpunkt in eine Bruchanzeige um. Außerhalb des Dezimalpunkts blinkt die Anzeige „in“.

INC/ABS-Taste

• Drücken Sie die Taste kurz, um zwischen INC-Modus und ABS-Modus zu wechseln. Rufen Sie den INC-Modus auf, um gleichzeitig den Nullpunkt einzustellen (auf der Anzeige erscheint „INC“). Wenn Sie in den ABS-Modus wechseln, wird auf der LCD-Anzeige „ABS“ angezeigt. Der ABS-Modus dient zum Messen einer Länge ab Null. Der INC-Modus dient zum Messen einer Länge vom letzten Messpunkt aus.

Absolutwert-Messung (ABS) - (Fig.2)

• Das Messgerät durch kurzes drücken der Taste ON/OFF (Ein/Aus) einschalten, kurz die Taste INC/ABS drücken, um in den ABS-Modus zu wechseln (LCD-Anzeige zeigt „ABS“ an). Drücken Sie kurz die Taste ON/OFF (Ein/Aus), um den Messwert auf Null zu setzen. Der Messwert ist nun ein absolutes Wert.

Relative Messung (INC) - (Fig.3)

• Das Messgerät kann an jeder beliebigen Stelle in den INC-Modus umgeschaltet werden und wird dabei gleichzeitig auf Null gesetzt (auf der Anzeige erscheint „INC“). Der Messwert ist nun ein relativer Wert.

Tiefenmessstift

• Das Messgerät verfügt über einen Tiefenmessstift, der an das Lineal angebracht werden kann, um Bohrtiefen zu messen. Wenn der Tiefenmessstift nicht benötigt wird, kann er an der Halterung für den Tiefenmessstift am Standfuß befestigt werden.

Kleiner Anschlagclip

• Die Messlehre verfügt über einen kleinen Anschlagclip, der am Ende des Lineals angebracht werden kann, um das Schneidwerkzeug für kleine Anschläge der Größe 4 mm x 4 mm oder weniger auf einen Frätsch einzustellen. Der Clip ermöglicht es, dass das Lineal bündig mit dem Anschlag der Messbrücke abschließt. Der Clip wird nicht benötigt, um Anschläge über 4 mm x 4 mm einzustellen.

WARNUNG!

Der kleine Anschlagclip ist ein Steckaufsatz auf Stifte. Vergewissern Sie sich, dass der Anschlagclip fest mit dem Lineal verbunden ist und überprüfen Sie regelmäßig den Sitz. Wenn Sie den Clip nicht für kleine Anschläge verwenden, bewahren Sie ihn bitte sorgfältig in der Produktverpackung auf, um zu verhindern, dass er versehentlich von Lineal entfernt wird und verloren geht. Wenn sich der Clip beim Gebrauch versehentlich löst, stellen Sie sicher, dass er nicht in die Maschine fällt bzw. gefallen ist.

Arretierknopf Maßlineal - (Fig.4)

• Drehen Sie den Arretierknopf im Uhrzeigersinn, um das Maßlineal zu arretieren.
• Drehen Sie den Arretierknopf gegen den Uhrzeigersinn, um das Maßlineal zu lösen.

Batteriewechsel - (Fig 5)

• Ziehen Sie die Lasche oben an der LCD-Anzeige, um das Batteriefach herauszu ziehen.
• Ziehen Sie das Batteriefach heraus.
• Entfernen Sie die alte Batterie. Setzen Sie eine neue Batterie vom Typ CR2032 3 V ein.
• Vergewissern Sie sich, dass der Minuspol der Batterie nach oben zeigt. Der Pluspol befindet sich auf der Unterseite der Batterie.

• Schieben Sie das Batteriefach wieder vorsichtig hinein. Nicht kippen oder verdrehen.

Batteriewartung

Vorsichtig handhaben. Bei Beschädigung des Gehäuses besteht die Feuergefahr. Im Falle einer Beschädigung des Gehäuses ist eine besondere Vorgehensweise anzuwenden. Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel. 0044 (0)1923 249911. Leistungsaufnahme = 0,66 Wh.

Bitte legen Sie die Batterien sorgfältig ein. Bitte kippen oder verdrehen Sie das Batteriefach nicht, wenn Sie es entfernen oder wieder an die Messlehre einsetzen.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Keine Anzeige oder mehrdeutige Anzeige.	Niedrigere Spannung, keine Batterie oder falsche eingesezte Batterie.	Setzen Sie die Batterie wieder ein oder ersetzen Sie die Batterie.
Blinkende Zahl	Batteriespannung zu niedrig.	Ersetzen Sie die Batterie.
Messwert springt hin und her oder die LCD-Anzeige ist eingefroren.	Interner Fehler.	Entfernen Sie die Batterie, warten Sie eine Minute und setzen Sie sie wieder ein.
Eingefrorenes Display und Tasten funktionieren nicht.	Eine der Tasten ist möglicherweise eingeklemmt.	Lösen Sie die eingeklemmte Taste, indem Sie ihn leicht nach oben oder unten schieben.

WARTUNG

Der Winkelmessler ist für den Betrieb über einen längeren Zeitraum bei minimaler Vibration ausgelegt. Durch die ordnungsgemäße Pflege und regelmäßige Reinigung wird ein zufriedenstellender, fortlaufender Betrieb gewährleistet.

Reinigung

• Mit einem weichen Tuch reinigen. Verwenden Sie zur Reinigung der Messlehre kein organisches Lösungsmittel. Vor Wasser und Korrosion schützen. Nicht zerlegen.

Aufbewahrung

• Wird der Winkelmessler für längere Zeit nicht benötigt wird, geben Sie ihn wieder in die Verpackung. Trocken und schattig lagern. Keinesfalls im Freien oder in nassen Umgebungen lassen. Es wird empfohlen, vor dem Einlagern Rostschutzöl auf die Oberflächen aufzutragen.

UMWELTSCHUTZ

Die Verpackung sollte für ein umweltfreundliches Recycling sortiert werden. Getrennte Sammlung. Dieses Produkt darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Haushaltsbenutzer

Örtliche Vorschriften können beim Kauf eines neuen Produktes die getrennte Sammlung von Elektrogeräten aus dem Haushalt, auf Siedlungsabfällen oder im Einzelhandel vorsehen. Wenden Sie sich an den Trend-Kundendienst, um Informationen zur umweltgerechten Entsorgung unerwünschter Trend-Elektrogeräte zu erhalten, oder besuchen Sie www.trend-uk.com

Geschäftsbenuzer

Wenden Sie sich an den Trend-Kundendienst, um unerwünschte Trend-Elektrogeräte zu entsorgen.

Batterien und die Umwelt

Dieses Gerät verwendet Lithium-Ionen-Batterien (Li-Ion). Wenn der Akku ausgetauscht werden muss, empfehlen wir Folgendes: Entladen den Akku,

indem Sie ihn vollständig entladen und dann aus dem Werkzeug entfernen. Li-Ion-Zellen sind recycelbar. Werfen Sie sie daher nicht in den Hausmüll. Sie können in einer Verbrennungsanlage oder Mülldeponie landen, was vermieden werden muss. Bringen Sie die Batterien stattdessen zu einem Trend-Service-Vertreter, Ihrem örtlichen Trend-Händler oder einer örtlichen Recycling-Station. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihre örtliche Gemeinde, um Informationen zur Entsorgung zu erhalten. Die gesammelten Batterien werden ordnungsgemäß entsorgt und / oder zu Recyclingzwecken verwendet.

GARANTIE

Trend gewährleistet für alle seine Produkte, dass sie keine Material- oder Herstellungsfehler aufweisen. Dies gilt nicht für Produkte, die durch unsachgemäße Benutzung oder Wartung beschädigt wurden.

FR - JAUGE DE PROFONDEUR NUMÉRIQUE/D60

Merci d'avoir acheté ce produit Trend. Utilisé dans le respect des présentes instructions, il devrait fonctionner durablement.

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Gamme de mesure de profondeur de trou : 0-80 mm (0-3 1/8")
- Température de fonctionnement : 0 °C → 50 °C
- Courant de travail : ≤ 100 uA
- Précision de lecture : 0,1 mm (0,004")
- Vitesse maxi de mesure : 1,5 m/s (60 po/s)
- Durée de vie de la pile : 1500 h
- Pile : Pile au lithium 3 V CR2032
- Température d'expédition et de stockage : 10 °C à + 70 °C
- Profondeur de trou de : 0-50,8 mm (0-2")
- Humidité de fonctionnement : ≤ 85% HR
- Résolution : 0,05 mm (0,002")
- Répétabilité : 0,1 mm (0,004")
- Niveau de protection : IP50
- Niveau CEM : 2
- Poids : 92 g

CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Ce produit est conforme à la Directive EMC 2014/30/EU.

Indique un risque de blessure, de mort ou de dommage à l'outil en cas de non-respect des instructions.

USAGE PRÉVU

Cet accessoire est destiné à régler la profondeur de coupe d'une fraise de défonceuse ou d'une lame de scie. Elle peut aussi mesurer les profondeurs de trou jusqu'à 50,8 mm. Ne pas installer sur des machines à fortes vibrations.

SÉCURITÉ

Veillez lire attentivement et comprendre la fiche d'instructions avant toute utilisation. Cet outil de précision est très sensible. Ne pas le démonter ou le faire tomber. Prendre garde aux bords tranchants et éviter de les froter. Ranger hors de portée des enfants. Ne pas utiliser comme jouet ou comme arme.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS DANS UN ENDRIT SÛR

Les utilisateurs doivent bien connaître les équipements de travail du bois avant d'utiliser nos produits. Prenez en compte l'environnement de travail avant d'utiliser les outils. Assurez-vous d'une position de travail confortable et d'un bridage correct des composants. Maintenez les enfants et les visiteurs à l'écart des outils et de la zone de travail. Tous les outils présentent un risque résiduel, ils doivent donc être manipulés avec précaution.

DESCRIPTION DES PIÈCES - (Fig.1)

- A** Règle avec graduation
- B** Logement de la pile
- C** Vis de verrouillage
- D** Écran LCD
- E** Bouton mm/pouce/fraction
- F** Bouton On/off
- G** Bouton INC/ABS
- H** Rangement de la pign de profondeur
- I** Pign de profondeur
- J** Aimant du socle
- K** Agrafe pour petite feuillure (fournie montée sur la règle)
- L** Pied

UTILISATION - (Fig.2)

BOUTON ON/OFF

• Courte pression sur le bouton ON/OFF pour allumer l'appareil, en mode ABS courte pression pour le remettre à zéro. Longue pression de plus de 3 secondes pour l'éteindre. Fonction d'arrêt automatique de l'écran LCD dans 5 minutes.

IMPORTANT!

Pour économiser la pile, assurez-vous d'éteindre l'appareil par une pression longue sur le bouton ON/OFF. La fonction d'arrêt automatique n'éteint que l'écran LCD.

Bouton mm/pouce/fraction

• Une pression courte sur le bouton mm/pouce/fraction permet de basculer entre les trois modes. En mode fraction, la lecture à plus ou moins 1/32" ±0,004" convertit le nombre après le point décimal en affichage de fraction. En dehors du point décimal, l'indicateur "in".

Bouton INC/ABS

• Une pression courte bascule entre le mode INC et le mode ABS. Entrez en mode INC tout en réglant le ZÉRO (l'affichage indique "INC"), entrez en mode ABS, l'écran LCD affichera "ABS". Le mode INC sert aux mesures unilatérales à partir de zéro. Le mode ABS permet de mesurer à partir d'un point de mesure précédent.

Mesure absolue (ABS) - (Fig.2)

• Pression courte sur ON/OFF pour allumer l'appareil, pression courte sur INC/ABS pour passer en mode ABS (l'écran LCD affiche le symbole ABS). Pression courte sur ON/OFF pour remise à zéro. La mesure affichée est un nombre absolu.

Mesure relative (INC) - (Fig.3)

• La jauge peut passer en mode INC à toute position définie simultanément comme zéro (l'affichage présente le symbole INC). La mesure affichée est un nombre relatif.

Pign de profondeur

• La jauge comporte une pign de profondeur pouvant être fixée à l'extrémité de la règle pour mesurer la profondeur de trou. La pign peut être rangée sur les languettes correspondantes du boîtier quand elle n'est pas utilisée.

Agrafe pour petite feuillure

• La jauge comporte une agrafe pour petite feuillure pouvant être fixée à l'extrémité de la règle pour permettre le réglage de l'outil de coupe pour des petites feuillures de moins de 4 mm x 4 mm sur une table de défonceuse. L'agrafe permet de placer la règle à ras de l'arrière des pieds de la jauge. L'agrafe n'est pas nécessaire pour régler un outil sur des dimensions de feuillures supérieures à 4 mm x 4 mm.

AVERTISSEMENT!

L'agrafe pour petite feuillure se fixe par encliquetage sur les pigns. Assurez-vous qu'elle est bien fixée sur la règle et vérifiez régulièrement son ajustement. Quand elle n'est pas utilisée pour des petites feuillures, rangez soigneusement l'agrafe dans l'emballage du produit pour éviter qu'elle se sépare accidentellement de la règle. Si l'agrafe se sépare accidentellement en utilisation, assurez-vous qu'elle n'est pas tombée à l'intérieur de la machine.

Bouton de verrouillage de la règle de mesure - (Fig.4)

• Tournez le bouton en sens horaire pour serrer la règle de mesure.
• Tournez le bouton en sens antihoraire pour desserrer la règle de mesure.

Pose et remplacement de la pile - (Fig 5)

• Pour poser ou remplacer la pile, tirez sur la languette en haut de l'écran LCD.

• Retirez le logement de la pile.

- Retirez l'ancienne pile. Insérez la pile neuve de type 3 V CR2032.
- Assurez-vous que le pôle négatif de la pile est vers le haut. Le pôle positif est sur le dessous de la pile.
- Repoussez le logement de la pile avec précaution. Évitez de le pivoter ou de le tordre.

Précautions d'utilisation de la pile

AVERTISSEMENT ! Insérez la pile correctement (+/-). (1) CONSERVER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
L'ingestion peut causer des lésions graves voire mortelles en moins de 2 heures du fait des brûlures chimiques et des possibilités de perforation de l'œsophage. Consultez immédiatement un médecin. Conservez l'emballage d'origine jusqu'à l'utilisation. Éliminez immédiatement les piles usagées. (2) Risque de blessure par incendie, explosion ou fuite. Ne pas démonter, recharger, écraser ni exposer au feu ni à de hautes températures ou de l'eau. Ne pas mélanger de piles usées et neuves, de marques ou de types différents.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Pas d'affichage ou lecture ambiguë.	Basse tension, pas de pile ou pas de pile incorrecte de la pile.	Reposez ou remplacez la pile.
Nombre clignotant	Basse tension.	Remplacez la pile.
Saut de nombre ou gel de l'affichage.	Erreur interne.	Retirez la pile, attendez une minute et reposez-la.
Gel de l'affichage et pas de fonctionnement des boutons.	Un des boutons est peut-être collé.	Libérez le bouton collé en le faisant doucement glisser vers le haut ou vers le bas.

ENTRETIEN

La règle a été conçue pour fonctionner longtemps avec un minimum d'entretien. Pour une utilisation satisfaisante ininterrompue, il est nécessaire de prendre soin de l'outil et de le nettoyer régulièrement.

Nettoyage

• Nettoyez avec un chiffon doux. N'utilisez pas de solvant organique pour nettoyer la jauge. Prenez garde à la protéger contre l'eau et la corrosion. Ne pas démonter.

Rangement

• Remettez la règle dans son emballage après utilisation si elle ne doit pas être utilisée pendant une longue période. Ranger la règle dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. Ne jamais laisser la règle à l'extérieur ou dans un endroit humide. Avant le rangement, il est recommandé de frotter les surfaces de la règle avec de l'huile anti-rouille.

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Recyclez les matières premières au lieu de les éliminer. Les emballages doivent être triés pour un recyclage respectueux de l'environnement. Collection séparée. Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

Utilisateur domestique

Les réglementations locales peuvent prévoir la collecte séparée des produits électriques auprès des ménages, dans les déchets municipaux ou chez les détaillants lorsque vous achetez un nouveau produit. Veuillez appeler le service clientèle de Trend pour obtenir des conseils sur la manière de mettre au rebut les produits électriques Trend non souhaités de manière écologique, ou visitez le site www.trend-uk.com

Utilisateur professionnel

Veuillez appeler le service clientèle de Trend pour la mise au rebut des produits électriques Trend indésirables.

Les piles et l'environnement

Cet appareil utilise des piles au lithium-ion (Li-Ion). Lorsque le bloc-batterie doit être remplacé, nous recommandons ce qui suit. Déchargez l'énergie des piles en les déchargeant complètement, puis retirez-les de l'outil. Les cellules Li-Ion étant recyclables, ne les jetez pas avec les ordures ménagères. Ils peuvent se retrouver dans un incinérateur ou une décharge, ce qui doit être évité. Au lieu de cela, apportez les batteries à un agent Trend Service. Si vous revendez Trend ou à une station de recyclage locale. Si nécessaire, contactez votre municipalité pour plus d'informations sur l'élimination. Les piles collectées seront éliminées correctement et / ou utilisées à des fins de recyclage. Risque possible de blessures personnelles, de décès ou d'endommagement de l'outil en cas de non-respect des présentes instructions.

Nous attirons l'attention des utilisateurs britanniques sur le règlement « Provision and Use of Work Equipment Regulations 1998 » sur l'utilisation des équipements de travail, et tout amendement ultérieur. Les utilisateurs sont également invités à lire le Code de pratique et guide sur la bonne utilisation des machines de menuiserie HSE/HSC HSE/HSC Safe Use of Woodworking Machinery Approved Code of Practice and Guidance) et ses amendements. Les utilisateurs doivent être qualifiés pour les équipements de menuiserie avant d'utiliser nos produits.

GARANTIE

Tous les produits Trend sont garantis contre les défauts/éviter de fabrication ou de matériel, sauf les produits ayant été endommagés par une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien.

NL - DIGITALE DIEPTEMETER/D60

Hartelijk dank voor het aanschaffen van dit product van Trend. Dit product zal lang meegaan als u het volgens de onderstaande instructies gebruikt.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Galdiepte Meetbereik: 0-80 mm
- Temperatuurbereik: 0 °C tot +50 °C
- Stroomverbruik: ≤ 100 uA
- Uitlees nauwkeurigheid: 0,1 mm
- Max. meetnauwheid: 1,5 mm
- Batterij levensduur: 1500 uur
- Batterij: CR2032 3V Lithium batterij
- Temperatuur (opslag/verzendings): -10 °C tot +70 °C
- Galdiepte: 0-50,8 mm
- Vochtigheid: ≤ 85% RH
- Resolutie: 0,05 mm
- Herhaalbaarheid: 0,1 mm
- Bescherming: IP50
- EMC niveau: 2
- Gewicht: 92 g

CE OVERENSTEMMELIJSERKLARING

Dit product voldoet aan de eisen van de EMC-richtlijn 2014/30/ EU.

Duidt op het risico van persoonlijk letsel, verlies van leven of schade aan het gereedschap in geval van niet-naleving van de instructies.

BEVOEGD GEBRUIK

Met dit instrument kunt u de diepte van een frees of zaagblad instellen. U kunt er ook galdieptes tot 50,8 mm meten. Monteer het instrument niet op machines die veel trillingen veroorzaken.

VEILIGHEID

Lees de gebruiksaanwijzing goed door en zorg dat u deze begrijpt voordat u dit product gebruikt. Dit is een gevoelig precisie-instrument. Laat het niet vallen en demonteer het niet. Let op de scherpe randen, voornamelijk op de vorken van kinderen bewaren. Niet gebruiken als speelgoed of wapen. Knevelgevaar (hand/vinger) tussen het huis en het blad.

