

GB SAFETY GOGGLES

High speed particles – medium and liquid splash.

USE

Designed for medium velocity impacts with indirect ventilation. Must not be used for electric arc welding.

CAUTION

These safety goggles do not provide unlimited eye protection. For your own protection read these instructions before using this eye-protection.

STANDARD NUMBER

These safety goggles comply with the requirements of the European standards EN166:1995 "Personal - eye - protectors - specifications".

MARK

The appropriate CE mark can be found on the lens and frame at the top. CE mark was issued by the notified body 0194 (Inspec).

MATERIAL DECLARATION

No parts of the eye protector which are in contact with the wearer shall be made of materials which are known to cause any skin irritation.

STORAGE

When not in use, it is recommended to store the safety goggles in a clean and a dry polythene bag or case for optimal protection.

DIRECTION FOR USE

This goggle has been designed for your personal safety. It must be worn for the whole duration of exposure to hazards, leave the work area if dizziness or irritation occurs, or if the goggle becomes damaged.

CLEANING & MAINTENANCE & DISINFECTIONS

To maintain your goggle in good condition:

- 1 Do not use abrasive materials, clean and rinse in warm soapy water and dry with a soft cloth.
- 2 Any part of the eye – protector which is in contact with the wearer shall be disinfected by alcohol.

FIELD OF USE (PROTECTION CAPABILITIES AND PERFORMANCE CHARACTERISTICS)

This safety goggle is designed to protect the user against eye injuries through mechanical impact, flying particles, droplet and splash.

REPLACEMENT OF SPARE PARTS AND ACCESSORIES

Only use original spare parts. To replace the lens you should ensure the compatibility of markings and the right lens is fitted.

DURATION OF USE

Inspect for damage regularly. When the frame has become hard and brittle, the safety goggle should be replaced.

WARNING

- 1 This product is for eye protection against moderate impact hazards but they are NOT unbreakable.
- 2 Do not modify or alter the eye protector.
- 3 Pitted or scratched lens reduce vision and seriously reduce protection and should be immediately replaced.
- 4 Materials which may come into contact with the wear's skin could cause allergic reactions to susceptible individuals.
- 5 Always check with supervisory personnel to ensure you are being given the proper protection relative to the working conditions, consult relative European standards.

FR LUNETTES DE SÉCURITÉ

Particules a grande vitesse - éclaboussure moyenne et liquide.

AVERTISSEMENT

Ces lunettes de sécurité n'apportent pas une protection illimitée des yeux. Pour votre propre protection, lisez ces instructions complètement avant l'utilisation de ces lunettes protectrices.

NUMÉRO STANDARD

Ces lunettes de sécurité répondent aux conditions posées par le standard Européen EN166: 1995 "Protecteur individuel des yeux spécifiques"

MARQUE

Des marques appropriées* se trouvent sur haut de la monture des lunettes.

La marque CE le numéro de l'agence testante concernée, ici l'agence d'authentification pour la protection optique.

0194 (Inspec Certification Limited)

DÉCLARATION DU MATÉRIAU

Accune partie des lunettes protectrices en contact avec le porteur ne doit être faite avec des matériaux susceptibles de provoquer une irritation de la peau.

STOCKAGE

Lorsque les lunettes de sécurité ne sont pas utilisées, il est conseillé de les conserver dans un sac plastique propre et sec ou dans une boîte, pour une protection optimale.

EMPLOI

Ces lunettes ont été conçues pour votre sécurité personnelle. Elles doivent être portées tout le long de l'exposition aux dangers, quittez le lieu travail en cas de maux ou d'irritation, ou si les lunettes sont endommagées.

NETTOYAGE ET MAINTIEN

Pour maintenir vos lunettes dans de bonnes conditions:

- 1 N'utilisez pas de matériaux abrasives, nettoyez et rincez avec de l'eau savonneuse tiède, séchez avec un tissu doux.
- 2 Toute partie d'un protégé-œil en contact avec le porteur doit être désinfectée avec de l'alcool.

DOMAINE D'UTILISATION

Ces lunettes de sécurité ont été conçues pour protéger l'utilisateur contre les blessures aux yeux lors des impacts mécaniques, des particules volantes, des gouttelettes, ou éclaboussures.

REPLACEMENT DES PIÈCES ET ACCESSOIRES DE REMPLACEMENT

Utilisez uniquement les pièces de rechange d'origine. Pour remplacer les verres, vous assurez de la compatibilité de la marque et de la forme de ceux-ci.

DURÉE D'UTILISATION

Inspecter régulièrement les dommages. Lorsque la monture devient dure et cassante, les lunettes de sécurité doivent être remplacées.

AVERTISSEMENT

Ce produit est pour une protection des yeux contre des risques d'impact modérés, mais n'est pas incassable.

- 1 Ne pas modifier ou altérer les protecteurs optiques.
- 2 Les verres piqués ou égratignés réduisent la vue et réduisent sérieusement la protection et doivent donc être immédiatement remplacés.
- 3 Les matériaux en contact avec la peau de l'utilisateur peuvent causer des réactions allergiques aux personnes sensibles. Toujours vérifier auprès des personnes supervisant pour vous assurer d'une parfaite protection relative à vos conditions de travail, consultez auprès des Standards Européens relatifs.

NL VEILIGHEIDSBIL

GEbruik
Ontworpen voor middelgrote snelheidseffecten met indirecte ventilatie. Moet niet worden gebruikt voor elektrisch lassen.

VOORZICHTIGHEID

Bescherming voorde ogen dient u deze instructies te lezen voordat u deze oogbescherming gebruikt.

STANDAARD AANTAL

Deze veiligheidsbeschermende brillen voldoen aan de vereisten van de Europese normen EN166:1995 "Persoonlijke - oog - beschermers - specificaties".

MARK

De noteringen * kunnen op de lens en het kader bij de bovenkant worden gevonden.

MATERIELE VERKLARING

Geen en het onder deelen dat in contact komt met de drager mag zijn gemaakt van materialen die gekend zijn om om het even welke huidirritatie te veroorzaken.

OPSLAG

Wanneer niet in gebruik, wordt het geadviseerd om de veiligheidsbeschermende bril in schone en droge polybag van geval voor optimale bescherming op te slaan.

RICHTING VOOR GEBRUIK

Deze beschermende bril is ontworpen voor uw persoonlijke veiligheid. Het moet voor de gehele duur van blootstelling aan gevaren worden gedragen, het het werkgebied verlaten als dizziness of de irritatie voorkomen, of als de beschermende bril beschadigd wordt.

HET SCHOONMAKEN & ONDERHOUD & HET DISINFECTEREN

Om uw beschermende bril in goede voorwaarde te handhaven:

- 1 Gebruik geen schurende materialen, maak en spoeling in warm zeepachtig water en droog met een zachte doek schoon.
- 2 Om het even welk deel van het oog - de beschermer die in contact met de drager is zal door alcohol worden gedisinfecteerd.

GEBIED VAN GEBRUIK (DE MOGELIJKHEDEN VAN DE BESCHERMING EN DE KENMERKEN VAN PRESTATIES)

Deze veiligheidsbeschermende bril wordt ontworpen om de gebruiker tegen oogverwondingen door mechanisch effect, vliegende deeltjes, druppeltje of slechts plons te beschermen.

VERVANGING VAN EXTRA DELEN EN ACCESSORIES

Gebruiks slechts originele extra delen. Om de lens te vervangen zou u de verenigbaarheid moeten verzekeren van het merken en de juiste lens wordt gepast.

DUUR VAN GEBRUIK

Inspecteer regelmatig voor schade. Wanneer het kader hard en bros is geworden, zou de veiligheidsbeschermende bril moeten worden vervangen.

WAARSCHUWING

- 1 Dit product is voor de ogenbescherming tegen gematigde effectgevaaren maar NIET unbreakable.
- 2 Wijzigen veranderen of niet de oogbeschermers.
- 3 De kuiltjes gemaakte in of gekraste lens vermindert ernstig visie en vermindert bescherming en zou onmiddellijk moeten worden vervangen.
- 4 De materialen die in contact met de huid van de slijtage kunnen komen konden allergische reacties op vatbare individuen veroorzaken.
- 5 Controleer altijd met toezienende persoonlijk om te verzekeren u de juiste bescherming met betrekking tot de het werk voorwaarden, raadpleegt relatieve Europese normen wordt gegeven.



GB EAR DEFENDERS

FR CASQUES ANTI-BRUIT

NL OOR-BESCHERMER



GB SINGLE-USE FILTERING FACE-PIECE RESPIRATORS

FR MASQUES ANTI-POUSSIÈRES

NL STOFMASKERS



GB SAFETY GOGGLES

FR LUNETTES DE SÉCURITÉ



NL VEILIGHEIDSBIL



Trend Machinery & Cutting Tools Ltd
Odhams Trading Estate St Albans Road
Watford WD24 7TR
Technical Support: _____ 01923 224681
Fax: _____ 01923 236879
Email: _____ mailserver@trendm.co.uk
Web: _____ www.trendmachinery.co.uk



trend®
routing technology



GB EAR DEFENDERS

APPLICATION

When worn properly and given adequate care, provides excellent protection that filters high frequency noise (which we find cause most noise problems) from dynamic machines such as workshop equipment, motor saws.

REQUIREMENTS

This hearing protector complies with the requirements of the European Directive 89/686/CEE annex II by means of the European standard EN352-1:1993 'Protecteurs contre le bruit- Exigences de sécurité et essais – Partie 1: Casque anti-bruit'.

MARK

The appropriate CE mark can be found on the cups. CE mark was issued by the notified body 0070(INRS).

USE

- 1 Extent headband to the maximum "open" position and place the cups over the ears, with the headband passing over the head.
- 2 Settle the headband position on the head while adjusting the height of the ear cups until they feel comfortable and the headband rests on top of the head to support the muffs.
- 3 The ear cushions should be a snug fit against the head.
- 4 Adjust to the correct pressure on the head by bending of the headband and ensure an effective noise seal.

WARNING

- 1 This ear muff is of "normal size range" complying with EN352-1; it will fit the majority of wearers.
- 2 If data given in this leaflet is not taken into account, safety can be greatly undermined.

ATTENUATION VALUES

FREQUENCY (Hz)	MEAN (dB) ATTENUATION	STANDARD (dB) DEVIATION
63	15.4	4.0
125	9.3	17.0
250	17.0	1.6
500	24.0	1.7
1000	31.2	2.1
2000	33.6	2.1
4000	37.9	2.5
8000	37.0	4.6

Weight of the ear muff = 167 g

CLEANING

Cleaning with warm soapy water, do not use organic solvents or alcohol for cleaning.

DISINFECTION

- 1 It's required to disinfect the ear-muff every 3 months, according to the use.
- 2 Any part of the ear muff which is in contact with the wearer shall be disinfected by alcohol.

STORAGE

When not in use, it is recommended to store the ear muff in a clean and dry polythene bag.

FR CASQUE ANTI-BRUIT

BUT

Lorsque le serre-tête est porté et entretenu correctement, il fournit une excellente protection en filtrant les bruits de haute fréquence rencontrés auprès des machines d'atelier, et les scies motorisées.

SPÉCIFICATIONS

Ce protecteur de l'ouïe répond au prescriptions de sécurité de la directive européenne 89/686/CEE annexe II par le biais de la norme européenne EN352-1:1993 'Protecteurs contre le bruit- Exigences de sécurité et essais – Partie 1: Casque anti-bruit'.

MARQUAGE:

Les sigles appropriés sont localisés sur la surface extérieure de la coquille.

L'attestation CE a été délivrée par l'organisme notifié 0070 (INRS).

MISE EN PLACE

- 1 Écarter l'arceau au maximum, et positionner les coquilles sur les oreilles en passant l'arceau par dessus la tête.
- 2 Installer l'arceau sur la tête de façon que les coussinets soient ajustés à la bonne hauteur des oreilles et que l'arceau vienne en contact avec la tête pour supporter les coquilles.
- 3 Les coussinets doivent être en contact avec les oreilles.
- 4 Serrer l'arceau sur la tête en s'assurant de l'étanchéité acoustique. Mettre en place le serre tête avant toute exposition au bruit, et le porter pendant la durée intégrale de cette exposition.

ENTRETIEN

- 1 Vérifier que tous les composants sont en état convenable avant l'utilisation, en particulier les coussinets et coquilles, toute partie endommagée devant être remplacée.
- 2 Les coussinets pouvant se détériorer à l'usage, il importe de les remplacer ainsi: a) Enlever les coussinets usagés, ôter la mousse absorbante. b) Placer une mousse neuve, puis de nouveaux coussinets, en s'assurant que la position de ceux-ci sur la coquille est correcte.

AVERTISSEMENT

- 1 Ce serre-tête est classé en "dimensions normales" selon EN352-1: il convient donc à la majorité des porteurs.
- 2 Si les recommandations contenues dans cette notice ne sont pas observées, la protection offerte peut être considérablement dégradée.

VALEURS DE L'AFFABILISSEMENT ACOUSTIQUE

FREQUÉNCÉ (Hz)	AFFAILLISSEMENT MOYÈN (dB)	ECART-TYPE (dB)
63	15.4	4.0
125	9.3	17.0
250	17.0	1.6
500	24.0	1.7
1000	31.2	2.1
2000	33.6	2.1
4000	37.9	2.5
8000	37.0	4.6

Masse du Casque anti-bruit = 167g

NETTOYAGE

Nettoyer avec l'eau savonneuse tiède; ne pas utiliser de solvant organique ou alcool pour le nettoyage.

DÉSINFECTION

- 1 Il est nécessaire de procéder à une désinfection tout les 3 mois, en fonction de l'usage.
- 2 Toute partie du protecteur en contact avec le porteur doit être désinfectée régulièrement avec de l'alcool.

STOCKAGE

Lorsque le serre-tête n'est pas utilisé, il est conseillé de le conserver dans un sac plastique propre et sec ou dans une boîte, pour la protection optimale.

NL OORBESCHERMER

TOEPASSING

Wanneer behoorlijk versleten en de bepaalde adequate zorg, het uitstekende bescherming die het lawaai biedt van de filters hoge frequentie dat wij de meeste problemen qua geluidshinder van dynamische machine zoals workshopmateriaal vinden, motorzagen.

VEREISTEN

Deze hoorzittingsbeschermer voldoet aan de vereisten als de Europese Richtlijn 89/686/cee- bijlage II door middel van Europese norm en352-1: 1993 de "beschermers van de Hoorzitting - Veiligheidsvoorschriften en het testen - Deel 1: oorbесchermers".

TEKEN

Het aangewezen maken CE kan op de koppen worden gevonden. Het teken van CE werd uitgegeven door de aangemelde instantie 0070 (INRS).

GEbruIK

- 1 De hoofdband van de omvang in de maximum "open positie" en plaatst de koppen over de oren, met de hoofdband die over het hoofd overgaat.
- 2 Regel de hoofdbandpositie inzake het hoofd terwijl het aanpassen van de hoogte oorkoppen tot zij comfortabel en de hoofdbandrest bovenop het hoofd voelen om de moffen te steunen.
- 3 De oorkussens zouden een snug pasvorm moeten zijn tegen het hoofd.
- 4 Pas aan de correcte druk op het hoofd aan door gedwongen van de hoofdband te buigen en verzeker een efficiënte lawaaiverbinding.

HET WAARSCHUWING

- 1 Dit oor - de mof is van "normale grootte" voldoende aan en352-1; het is zal passen de meerderheid van dragers.
- 2 Als de gegevens die in dat in acht genomen pamflet worden gegeven aren't, veiligheid zeer kunnen worden ondermijnd.

DE WAARDEN VAN DE VERMINDERING

FREQUÉNCÉ (Hz)	BETEKEN (dB) VERMINDERING	STANDAARD- (dB) AFwJUKING
63	15.4	4.0
125	9.3	17.0
250	17.0	1.6
500	24.0	1.7
1000	31.2	2.1
2000	33.6	2.1
4000	37.9	2.5
8000	37.0	4.6

Gewicht van het oorbесchermers = 167 g

HET SCHOONMAKEN

Schoonmakend met warme zeep gebruikt het water, organische oplosmiddelen of geen alcohol voor het schoonmaken.

DESINFECTIE

- 1 Het wordt vereist om de oorbесchermers om de 3 maanden, volgens het gebruik te desinfecteren.
- 2 Om het even welk deel van de oormof die in contact met de drager is zal door alcohol worden gedesinfecteerd.

OPSLAG

Wanneer niet in gebruik, wordt het geadviseerd om de oormof in schone en droge polybag op te slaan.



GB SINGLE-USE FILTERING FACE-PIECE RESPIRATORS

IMPORTANT

Single-use respirators against solid and liquid aerosols are classified according to one of three categories: FFP1, FFP2, and FFP3. Before reading the following information, please check the category to which the respirator belongs - this is indicated on the packaging and on the respirator.

APPLICATIONS

- 1 FFP1 Protection against non-toxic solid and liquid aerosols (e.g. oil-mists) in concentrations up to 4.5 x MAC/OEL/TLV or 4 x APF.
- 2 FFP2 Protection against non-toxic and low-to-average toxicity solid and liquid aerosols (e.g. oil-mists) in concentrations up to 12 x MAC/OEL/TLV or 10 x APF.
- 3 FFP3 Protection against non-toxic, low-to-average toxicity and high toxicity solid and liquid aerosols (e.g. oil-mists) in concentrations up to 50 x MAC/OEL/TLV or 20 x APF.

FITTING INSTRUCTIONS

- 1 Place fingers inside the respirator. Bend the nose clip around fingers to form nose shape.
- 2 Holding mask in position over nose and mouth, with retaining straps around back of head. Pull lower portion of strap over head and fit around neck.
- 3 Stretch and pull the upper strap over your head on the back of your head above your ears.
- 4 Using both hands, form nose clip around nose and adjust the tension in the upper and lower portions of the continuous loop head strap, to ensure a positive face seal.
- 5 (a) To test fit for respirator without exhalation valve: Cup both hands over the respirator and exhale vigorously. (b) To test fit for respirator with exhalation valve : Cup both hands over the respirator and inhale sharply. A negative pressure should be felt inside respirator. If air flows around your nose, tighten the nosepiece. If air leaks around the edges, reposition the headband for better fit.
- 6 Change respirators immediately if breathing becomes difficult or respirator become damaged or distorted, or a proper face fit can not be maintained. Careful observation of these instructions is an important step in safe respirator of use.

WARNING

- 1 Failure to follow all instructions and limitations on the use of this product could reduce the effectiveness of respirator and result in sickness or death.
- 2 A properly selected respirator is essential to protect your health. Before using this respirator, consult an Industrial Hygienist or Occupational Safety Professional to determine the suitability for your intended use.
- 3 This product does not supply oxygen. Use only in adequately-ventilated areas containing sufficient oxygen to support life. Do not use this respirator when oxygen concentration is less than 19%.
- 4 Do not use when concentrations of contaminants are immediately dangerous to health or life.
- 5 Do not use in explosive atmospheres.
- 6 Leave work area immediately and return to fresh air if (a) breathing becomes difficult, or (b) dizziness or other distress occurs.
- 7 Facial hairs or beards and certain facial characteristics may reduce the effectiveness of this respirator.
- 8 Never alter or modify this respirator in any way.
- 9 Only for single use. No maintenance necessary. Discard the used respirator after single use.
- 10 Keep respirators in the display box away from direct sunlight until use.

NOTE

MAC = Maximum Admissible Concentration.
OEL = Occupational Exposure Limit. TLV = Threshold Limit Value.
APF = Assigned Protection Factor.

FR MASQUES ANTI-POUSSIÈRES

IMPORTANT

Masques anti-poussières à usage unique contre les aérosols solides et liquides (p. ex. brouillards d'huile) sont classés selon l'une des trois catégories suivantes: FFP1, FFP2 ou FFP3. Avant de lire les informations qui suivent, veuillez vérifier à quelle catégorie appartient votre masque respiratoire - cette information est mentionnée sur l'emballage et sur le masque.

APPLICATIONS

- 1 FFP1 Protection contre les aérosols solides et liquides (p. ex. brouillards d'huile) non-toxiques, dans le cas de concentrations allant jusqu'à 4.5 x VME ou 4 x APF.
- 2 FFP2 Protection contre les aérosols solides et liquides (p. ex. brouillards d'huile) non-toxiques et de faible à moyenne toxicité, dans le cas de concentrations allant jusqu'à 12 x VME ou 10 x APF.
- 3 FFP3 Protection contre les aérosols solides et liquides (p. ex. brouillards d'huile) non-toxiques, de faible à moyenne toxicité et de haute toxicité, dans le cas de concentrations allant jusqu'à 50 x VME ou 20 x APF.

PORT DU MASQUE

- 1 Placez un doigt à l'intérieur du masque. Pliez la barette nasale autour du doigt pour préformer l'emplacement du nez.
- 2 En maintenant en place le masque sur le nez et la bouche, avec les brides de retenue autour du dos de la main : tirez l'élastique inférieur au-dessus de la tête et positionnez le derrière le cou.
- 3 Tirez l'élastique supérieur et placez-le derrière votre tête, au-dessus des oreilles.
- 4 Ailaide des deux mains, repliez la barette nasale afin qu'elle épouse la forme du nez et réglez la tension des l'élastiques supérieur et inférieur, afin qu'elles tiennent juste sur le visage.
- 5 (a) Pour tester le modèle sans valve: Placer les deux mains en coquille sur le masque et expirer très fortement. (b) Pour tester le modèle avec valve: Placer les deux mains en coquille sur le masque et inspirez fortement. Vous devez sentir une pression négative à l'intérieur du masque. Si de l'air circule autour de votre nez, serrez le pince-nez. Si de l'air s'écoule des bords du masque, ajoutez la position des lanières.
- 6 Lorsqu'il devient difficile de respirer ou lorsque le masque est endommagé ou déformé, ou encore si le masque ne peut pas être fixé correctement contre votre visage, changez-le immédiatement. Il est nécessaire de respecter strictement ces instructions pour garantir la sécurité lorsque vous portez ce masque.

AVERTISSEMENTS

- 1 En ne respectant pas toutes les intructions et limitations indiquées pour ce produit, vous risquez d'empêcher le masque respiratoire de fonctionner correctement et de mettre en danger votre santé, voire votre vie.
- 2 Il est absolument nécessaire, pour votre santé, que vous sélectionnez le masque respiratoire adapté à vos besoins. Avant d'utiliser ce masque respiratoire, consultez un médecin du travail ou un responsable de la sécurité du travail de façon à vous assurer que ce masque remplit bien la fonction à laquelle vous le destinez.
- 3 Ce masque ne fournit pas d'oxygène. Ne l'utilisez que dans des endroits correctement ventilés contenant suffisamment d'oxygène. N'utilisez ce masque si la teneur en oxygène est inférieure à 17%.
- 4 Ne l'utilisez pas lorsque la teneur en produits toxiques constitue un danger immédiat pour votre santé ou votre vie.
- 5 Ne pas utiliser dan les atmosphères explosives.
- 6 Quittez le lieu de travail et retournez à l'air frais si (a) vous avez des difficultés à respirer, ou (b) vous ressentez des vertiges ou d'autres troubles.
- 7 Le port de la barbe ainsi que certains traits morphologiques du visage risquent de réduire l'efficacité de ce masque respiratoire.
- 8 Ne modifiez jamais le masque respiratoire de quelque façon que ce soit.
- 9 Respectez le principe de l'usage unique. Aucune maintenance n'est nécessaire. Jetez le masque après l'usage unique.
- 10 Gardez les masques respiratoires dans leur emballage à l'abri des rayons du soleil jusqu'au moment de les utiliser.

NOTE

VME = Valeur Moyenne d'Exposition.
APF = Facteur de Protection attribué.

NL STOFMASKERS

BELANGRIJK

Stofmaskers voor adembescherming worden ingedeeld in drie categorieën: FFP1, FFP2 en FFP3. Contoleer de categorie tot welke het masker behoort alvorens de hiernavolgende informatie te lezen. De categorie staat vermeld op het masker en de verpakking.

TOEPASSINGEN

- 1 FFP1 Bescherming tegen vaste- en vloeistofdeeltjes van onschadelijk en schadelijk stof, waarvan de concentratie niet groter is dan 4,5 maal de MAC-waarde of 4 x TPF.
- 2 FFP2 Bescherming tegen vaste- en vloeistofdeeltjes van onschadelijk en schadelijk stof, waarvan de concentratie niet groter is dan 12 maal de MAC-waarde of 10 x TPF.
- 3 FFP3 Bescherming tegen vaste- en vloeistofdeeltjes van onschadelijk, schadelijk in giftig stof, waarvan de concentratie niet groter is dan 50 maal de MAC-waarde of 20 x TPF.

INSTALLATIE

- 1 Plaats uw vinger in het masker. Buig de neusstrip rond de vinger om een neusvorm te verkrijgen.
- 2 Plaats het masker over de neus en mond, met de draagbanden om de buitenkant van de hand, en breng de onderste elastieke band over het hoofd in de nek (onder de oren).
- 3 Breng de bovenste elastieke band over de kruin van het hoofd (boven de oren).
- 4 Plaats met gebruik van beide handen de neusbeugel om de neus en verstel de spanning in het onderste en bovenste gedeelte van de doorlopende lus van de hoofdband om voor een goede afdichting van het gezicht te zorgen.
- 5 (a) Pas-test voor masker zonder uitademventiel: Vouw beide handen over het masker en adem krachtig uit. (b) Pas-test voor masker met uitademventiel: Vouw beide handen over het masker en adem diep in. Men neemt een onderdruk waar in het masker. Als er licht lekt rond de neus, dient men het neusstuk strakker te vormen. Als er licht lekt langs de zijkanalen dient men de hoofdband te verstellen.
- 6 Vervang het masker onmiddellijk wanneer de ademhaling belemmerd wordt of wanneer het masker verwrongen of beschadigd is. Doe dit ook wanneer geen goede aansluiting op het gezicht kan verkregen worden. Strikte navolging van deze voorschriften is belangrijk voor een veilig gebruik van dit masker.

WAARSCHUWING

- 1 Instructies van waarschuwingen met betrekking tot het masker moeten in hoofde gehouden worden. Verkeerd gebruik kunnen ziekte of dood veroorzaken.
- 2 Een specifiek masker moet gebruikt worden om uw gezondheid te kunnen beschermen. Alvorens het masker te gebruiken, is het aanbevelen een arbeidshygiënist of een instantie die instaat voor de arbeidsveiligheid te raadplegen om de geschiktheid van het gewenste gebruikt te bepalen.
- 3 Het masker voorziet niet in de zuurstofbehoefte. Gebruik enkel in voldoende geventileerde ruimtes welke niet minder dan 19.5% zuurstof bevatten.
- 4 Gebruik het masker niet indien de dampen of de concentraties een direct gevaar opleveren voor de gezondheid of het leven van de gebruiker.
- 5 Niet te gebruiken in ruimtes met explosieve stoffen.
- 6 Verlaat onmiddellijk de werkomgeving wanneer het ademen bemoeilijkt wordt of wanneer er zich duizeligheid of ander ongemak doordert.
- 7 Gezichts-haren of andere karakteristieken van het gezicht (bv. knobbels) kunnen de lektheidheid belemmeren.
- 8 Wijzig of verander het masker nooit.
- 9 Eenmalig gebruik. Geen onderhoud vereist. Werp het masker weg na eenmalig gebruik.
- 10 De maskers in de verpakking moeten uit direct zonlicht gehouden worden tot gebruik.

NOOT

MAC = Maximaal Aanvaarde Concentratie.
TPF = Toegekende Protectie Factor.